







POZITIA	N. BARE	Ø	L/BARA	L TOT. BARE	GREUTATE PE M	GREUTATE TOTALA	FORM. TRASARE SAU SCHITA DE MONTAJ
1a	10+2	12	16.2	211.6	0.888	187.9	
1b	8	8	17.17	274.8	0.395	108.5	
2	8	8	14.61	116.9	0.395	46.2	
3	8	8	14.61	116.9	0.395	46.2	
4	8	8	15.51	124.1	0.395	49.0	
5	8	8	15.51	124.1	0.395	49.0	
6	8	8	15.51	124.1	0.395	49.0	