

FIȘĂ TEHNICĂ AȚA DE CUSUT

1. Ața de cusut este unul din cele mai importante materiale auxiliare folosită la confecționarea îmbrăcăminteii , de care depinde asamblarea corespunzătoare a detaliilor componente ale produselor.Ea se alege în funcție de materialul utilizat si tipul operației de coasere.
2. Ața de cusut este un produs textil obținut prin răsucirea a două sau mai multor fire simple sau răsucite.
3. Ața de cusut se poate clasifica dupa mai multe criterii :
 - a) după natură: din bumbac, din in și cânepă, din mătase naturală, mătase artificială,din poliester, din fibre în amestec.
 - b) după destinație: pentru cusături de asamblare, pentru coaserea nasturilor și butonierelor, pentru coaserea tivurilor, pentru cusături de însăilare, pentru cusături ornamentale (broderii, tigele) și pentru scopuri tehnice și medicale .
 - c) după finețe : ață subțire,ață de finețe medie ,ață groasă, ață foarte groasă.
4. Ața de cusut pot fi realizată în culoarea albă, neagră, kaki,albastru petrol,bleumarin,gri,bleu,bej, roșu,verde, mov și alte culori solicitate de autoritatea contractantă
5. În funcție de finețea firului ,ața de cusut din 100 % PES se poate utiliza la următoarele tipuri de cusături :
 - ața de cusut Nm 180, 200 pentru ștafir
 - ața de cusut Nm 100 / 3, 120 / 3 pentru cusături de asamblat,surfilat și nasturi
 - ața de cusut Nm 100 / 2, 101 / 2 pentru broderie (la suveică)
 - ața de cusut Nm 75 / 3, 80 / 3 pentru butoniere
 - ața de cusut Nm 75 / 2 , 80 / 2 pentru broderie
6. Ața de cusut trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
7. Fiecare cutie cu conuri de ață se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, culoarea, finețea,cantitatea și condiții de întreținere.
8. Inspecția calitativă a cutiilor de conuri ață se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.*

9. Cutiile de ață de cusut se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.