

## FIȘĂ TEHNICĂ SPRAY DE CURĂȚAT PETE MATERIALE ȘI ȚESĂTURI

1. Spray-ul de curățat pete se utilizează în industria confecțiilor pentru îndepărtarea petelor de grăsime, ulei sau orice alt tip de pată de pe materiale și țesături.
2. Spray-ul de curățat pete se aplică direct pe pată de la 10-15 cm, după câteva minute se formează o pudră albă.
3. Spray-ul de curățat pete îndepărtează petele cu ușurință în doar câteva minute datorită puterii de absorbție.
4. Spray-ul de curățat pete se curăță cu ușurință prin periaj, nu lasă urme și se usucă rapid.
5. Spray-ul de curățat pete poate fi în cantități mai mici ( 200 ml ,250 ml, etc ) sau în cantități mai mari ( 400 ml ,500 ml, etc).
6. Spray-ul de curățat pete trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
7. Fiecare cutie de spray de curățat pete se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, denumirea produsului, data fabricației, cantitatea, dimensiunea.
8. Inspekția calitativă a cutiilor de *spray de curățat* pete se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
9. Cutiile se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Nu trebuie expuse razelor solare și nici la temperaturi peste 50 °. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.