

Nr A 1108 din 09 06 2022

**FIȘĂ TEHNICĂ
TERCOT**

1. Țesătura este destinată confecționării ecusoanelor cu denumirea instituției pentru uniforme militare.
2. Tercotul poate fi realizat în culorile: mov, bleumarin, albastru, bleu etc.
3. Țesătura finită trebuie să se încadreze în următorii parametri tehnici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metoda de încercare
1	Conținut poliester	%	min. 65%	SR EN ISO 1833-4 : 2018
2	Conținutul bumbac	%	max. 35%	SR EN ISO 1833-4 : 2018
3	Lățimea cu margini	cm	150 ± 3	SR EN 1773 : 2002
4	Masa pe metru pătrat	g/mp	260 ± 15	SR EN 12127 : 2003
5	Desimea în urzeală	fire/10cm	500 ± 25	SR EN 1049/2 : 2000
6	Desimea în bătătură	fire/10cm	280 ± 14	SR EN 1049/2 : 2000
7	Sarcina de rupere în urzeală	daN	min. 25	SR EN ISO 13934/1 : 2013
8	Sarcina de rupere în bătătură	daN	min. 25	SR EN ISO 13934/1 : 2013
9	Rezistența minimă a vopsirii la frecare uscată	notă	min. 4	SR EN ISO 105 X12 : 2016
10	Legătura	-	Diagonal 2/2	SR 6431: 2012
11	Modificări dimensionale la spălat în urzeală și bătătură la 40 ⁰	%	± 2	SR EN ISO 6330 : 2022

4. Țesătura trebuie să corespundă caracteristicilor descrise în prezenta fișă tehnică.
5. Țesătura trebuie să fie uniform vopsită, curată, cu tușeu plăcut, cu marginile drepte și fără defecte.
6. Inspecția calitativă a loturilor de tercot se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.

7. Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de utilizare și întreținere. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

8. Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.