

## FIȘĂ TEHNICĂ CRETĂ CROITORIE TERMOVOLATILĂ

1. Creta de croitorie termovolatilă este un tip special de cretă care se evaporă sau se șterge complet atunci când este expusă la căldură, cum ar fi fierul de călcat, sau după un interval de timp de 48-72 ore de la aplicarea pe material.
2. Creta de croitorie termovolatilă are avantajul că nu lasă reziduuri pe haine, se șterge complet fără a necesita apă sau alte substanțe, este ideală pentru țesături delicate sau pentru aplicații acolo unde reziduurile nu sunt dorite.
3. Creta de croitorie termovolatilă este de realizată din materiale speciale cum ar fi :
  - substanțe chimice volatile care se evaporă rapid când sunt expuse la căldură;
  - materiale termolabile care se descompun sau se degradează atunci când sunt expuse la temperaturi ridicate.
4. Creta de croitorie termovolatilă poate avea diferite culori: alb, albastru, roz, galben, verde etc
5. Creta de croitorie termovolatilă are de obicei o formă dreptunghiulară sau triunghiulară, cu margini exterioare subțiri, permițând marcarea precisă atât a liniilor fine, cât și a celor mai groase.
6. Creta de croitorie termovolatilă prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI
1	Lungimea	cm	4 - 15
2	Lățimea	cm	1 - 4
3	Grosimea	cm	0,5-2

7. Creta de croitorie termovolatilă trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
8. Fiecare cutie de cretă de croitorie termovolatilă se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, denumirea produsului, data fabricației, cantitatea, dimensiunea.
9. Inspecția calitativă a cutiilor de cretă de croitorie termovolatilă se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
10. Cutiile se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.