

## FIȘĂ TEHNICĂ PERNIȚE UMERI

1. Pergițele sunt poziționate în partea superioară a mânecii pentru a extinde linia umerilor la articolele de îmbrăcăminte(vestoane, jachete,paltoane,rochii,etc ).
2. Pergițele de umeri se realizează în două variante: pergițe umeri pentru produse bărbați și pergițe umeri pentru produse femei.
3. Pergițele de umeri pot fi realizate în culoarea albă, neagră sau gri.

4. Condiții de întreținere: 

5. Pergițele umeri pentru produse bărbați sunt din poliuretan și bumbac,interiorul este format din strat de burete sau vatelină,întăritură roshar din bumbac și acoperite la exterior cu material neșut.

6. Pergițele umeri pentru produse bărbați prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Grosimea	mm	20±2	SR EN ISO 5084: 2001
2	Lungimea	mm	180±20	SR EN 1773 : 2002
3	Lățimea	mm	260±20	SR EN 1773 : 2002



Fig.1- Pergițe umăr bărbați

7. Pergițele umeri pentru produse femei sunt din poliuretan,îmbrăcate cu tricot din relon.

8. Pernițele umeri pentru produse femei prezintă următoarele caracteristici tehnice:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Grosimea	mm	20± 5	SR EN ISO 5084: 2001
2	Lungimea	mm	130±20	SR EN 1773 : 2002
3	Lățimea	mm	210±20	SR EN 1773 : 2002



Fig.2- Pernițe umăr femei

9. Pernițele de umeri trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
10. Fiecare pachet de pernițe umeri se marchează printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile:  
denumirea furnizorului, culoarea, lungimea, lățimea, grosimea, cantitatea, condiții de întreținere.
11. Inspekția calitativă a pernițelor de umeri se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
12. Pachetele de pernițe umeri se vor depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul pachetelor de pernițe umeri se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.