



PR.NR. 164/2023 – Faza P.Th.

DENUMIRE PROIECT:

**„REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE,
EXTINDERE ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL
JUDECĂTORIEI HUȘI”**

APROBAT,
INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII – ARHITECTURA

Nr. crt.	Faza de lucrare supusă obligatoriu controlului	Metoda de control	Participă la control				Doc. de atestare a calității	Obs
			Beneficiar	Proiectant	Construcător	I.S.C.		
ARHITECTURĂ								
1	Predare, preluare amplasament		•	•	•		PV	
2	Verificarea structurii in ansamblu		•	•	•		PV	
3	Închideri interioare și exterioare		•		•		PV	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare				•		PV	
5	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, pereți, etc)		•	•	•		PV	
6	Executarea lucrărilor de învelitoare		•	•	•		PV	
7	Verificarea lucrărilor de tinichigerie		•	•	•		PV	
8	Verificarea funcționării instalației și echipamentelor		•	•	•		PV	
9	Recepția la terminarea lucrărilor		•	•	•		PV	

- NOTĂ:
 - Prezența inspectorilor I.S.C.
 PV - Proces verbal
 PVLA - Proces verbal de lucrări ascunse
 FD - Fază determinantă

PROIECTANT,

ARHITECTURA: **Art Ateliers**

BENEFICIAR,

Judecătoria Huși

CONSTRUCTOR,

Str. Alexandru Giugaru, nr. 1,
Mun. Huși, jud. Vaslui, România

INSPECTOR DE SANTIER,

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII - ARHITECTURA

DENUMIRE PROIECT:

**„REPARAȚII CAPITALE, CONSOLIDARE, RESTAURARE, EXTINDERE
ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE LA SEDIUL JUDECĂTORIEI HUȘI”**

Nr ctr.	Denumirea fazei	Documente intocmite	Cine executa controlul	Volumul de lucrare receptionat	Numarul si data actului
0	1	2	3	4	5
1	Predare, preluare amplasament	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
2	Verificarea structurii in ansamblu	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
3	Închideri interioare și exterioare	PV	BE	Pe intreaga lucrare	
4	Montarea tâmplăriei interioare și exterioare	PV	BE	Pe intreaga lucrare	
5	Execuția finisajelor interioare și exterioare (pardoseli, pereți, etc)	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
6	Executarea lucrărilor de învelitoare	PV	BEP	Pe intreaga lucrare	
7	Verificarea lucrărilor de tinichigerie	PV	BP	Pe intreaga lucrare	
8	Verificarea funcționării instalației și echipamentelor	PV	BP	Pe intreaga lucrare	
9	Recepția la terminarea lucrărilor	PV	BP	Pe intreaga lucrare	

• NOTĂ:

- Prezența inspectorilor I.S.C.
 PV - Proces verbal
 PVLA- Proces verbal de lucrări ascunse
 FD- Fază determinantă

B- beneficiar
 E- executant
 P- proiectant
 I - inspectorat

PROIECTANT,

BENEFICIAR,

CONSTRUCTOR,

ARHITECTURA: Art Artene Elena

Judecătoria Huși

ORDINUL ARHITECTILOR
 DIN ROMÂNIA
 86/8
 Mihaela Elena
 ARTENE

Societatea Comercială

ART ATELIER
 PROJECT
 ...FROM CONCEPTION
 ... TO CREATION ...
 ARCHITECTURE STUDIO

Str. Alexandru Giugaru, nr. 1,
 Muș, Huși, jud. Vaslui, România

INSPECTOR DE SANTIER,

